

附表 1.1 校園環境安全檢查表

|          |                                |                                                                                                                          |                                             |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 學校全銜     | 桃園市龍潭區龍源國民小學                   | 建築物名稱                                                                                                                    | 至真樓                                         |
| 填表人      | 彭康助                            | 填表日期                                                                                                                     | 113.04.01                                   |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                                     | 建議處置方式                                      |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                         |                                             |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）             | 改善時間<br>__年__月__日                           |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間： <u>112</u> 年 <u>10</u> 月 <u>7</u> 日） | 改善時間<br><u>113</u> 年 <u>3</u> 月 <u>22</u> 日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                            |                                             |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                            |                                             |
|          | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                       |                                             |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量： <u>5</u> 支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                           |                                             |

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                              |       |                              |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學            |                                                                                                                                                                                                                              | 建築物名稱 | 至真樓                          |
| 填表人                 | 彭康助                     |                                                                                                                                                                                                                              | 填表日期  | 113.04.01                    |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         |       | 建議處置方式                       |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 112 年 10 月 27 日)                                                                                                                      |       | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日       |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                              |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                              |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |       |                              |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                              |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |       |                              |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |       |                              |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                              |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       | 改善時間<br>____ 年 ____ 月 ____ 日 |

| 學校全銜    | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      | 建築物名稱                                                                                                                                                            | 至真樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 彭康助                               | 填表日期                                                                                                                                                             | 113.04.01         |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                                             | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。          | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (實驗室: <u>自然領域教室</u> )                                                                        | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |

|                              |                    |                                                                                                    |                                                        |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 學校全銜                         | 桃園市龍潭區龍源國民小學       | 建築物名稱                                                                                              | 至真樓                                                    |
| 填表人                          | 彭康助                | 填表日期                                                                                               | 113.04.01                                              |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                               | 建議處置方式                                                 |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                         | 改善時間<br>__年__月__日                                      |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)                        | 改善時間<br>__年__月__日                                      |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                                                        |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (健康中心, 管理人:<br><u>簡靜君護理師</u> ) | 管理時間<br>112 年 8 月 1 日<br>起至<br>113 年 7 月 31<br>日止 (預定) |
| 其他                           |                    |                                                                                                    |                                                        |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                                    |                                                        |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組長 (業務承辦人)                                                                          | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 複檢 ( __ 年 __ 月 __ 日 )                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 組長 (業務承辦人)                                                                          | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 桃園市龍潭區三坑國民小學                   | 建築物名稱                                                                                                        | 至善樓                    |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 填表人      | 彭康助                            | 填表日期                                                                                                         | 113.04.01              |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式                 |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日      |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：112 年 10 月 7 日）          | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。  | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                        |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：16 支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                      |                        |

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區三坑國民小學            |                                                                                                                                                                                                                              | 建築物名稱 | 至善樓                    |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 填表人                 | 彭康助                     |                                                                                                                                                                                                                              | 填表日期  | 113.04.01              |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         |       | 建議處置方式                 |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 112 年 10 月 7 日)                                                                                                                       |       | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                        |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                        |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |       |                        |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                        |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |       |                        |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |       |                        |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                        |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       | 改善時間<br>__ 年 __ 月 __ 日 |

| 學校全銜    | 桃園市龍潭區三坑國民小學                      | 建築物名稱                                                                                                                                                            | 至善樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 彭康助                               | 填表日期                                                                                                                                                             | 113.04.01         |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                                             | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。          | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____)                                                                                 | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                       | 改善時間<br>__年__月__日 |

|                              |                    |                                                                                             |                                               |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 學校全銜                         | 桃園市龍潭區三坑國民小學       | 建築物名稱                                                                                       | 至善樓                                           |
| 填表人                          | 彭康助                | 填表日期                                                                                        | 113.04.01                                     |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                        | 建議處置方式                                        |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                   | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（請加強固定）                  | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                         |                                               |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否：<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（自然教室，管理人： <u>王智瑩</u> ） | 112 年 8 月 1 日<br>起至<br>113 年 7 月 31<br>日止（預定） |
| 其他                           |                    |                                                                                             |                                               |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                             |                                               |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 複檢（__年__月__日）                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

|          |                                |                                                                                                              |                        |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 學校全銜     | 桃園市龍潭區三坑國民小學                   | 建築物名稱                                                                                                        | 至美樓                    |
| 填表人      | 彭康助                            | 填表日期                                                                                                         | 113.04.01              |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式                 |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日      |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：112 年 10 月 7 日）          | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。  | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                        |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：4 支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                       |                        |

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區三坑國民小學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                                        | 至美樓                    |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 填表人                 | 彭康助                     | 填表日期                                                                                                                                                                                                                         | 113.04.01              |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         | 建議處置方式                 |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 112 年 10 月 7 日)                                                                                                                       | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |                        |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |                        |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |                        |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |                        |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                        |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |                        |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |                        |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   | 改善時間<br>__ 年 __ 月 __ 日 |

| 學校全銜    | 桃園市龍潭區三坑國民小學                        | 建築物名稱                                                                                                                                                              | 至美樓               |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 彭康助                                 | 填表日期                                                                                                                                                               | 113.04.01         |
| 項目      | 檢查要點                                | 檢查結果                                                                                                                                                               | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                           | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                     | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____)                                                                                   | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |



|                              |                    |                                                                                                    |       |                                               |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 學校全銜                         | 桃園市龍潭區三坑國民小學       |                                                                                                    | 建築物名稱 | 至美樓                                           |
| 填表人                          | 彭康助                |                                                                                                    | 填表日期  | 113.04.01                                     |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                               |       | 建議處置方式                                        |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                          |       | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（請加強固定）                         |       | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |       |                                               |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否：<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（ <u>廚房</u> ，管理人： <u>徐永樂</u> ） |       | 112 年 8 月 1 日<br>起至<br>113 年 7 月 31<br>日止（預定） |
| 其他                           |                    |                                                                                                    |       |                                               |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                                    |       |                                               |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 複檢（__年__月__日）                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

|          |                                |                                                                                                              |                        |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 學校全銜     | 桃園市龍潭區三坑國民小學                   | 建築物名稱                                                                                                        | 思源館                    |
| 填表人      | 彭康助                            | 填表日期                                                                                                         | 113.04.01              |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式                 |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                        |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日      |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：112 年 10 月 7 日）          | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1 個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                        |
|          | 室內消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。  | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                        |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：2 支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                       |                        |

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                              |       |                        |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 學校全銜                | 桃園市龍潭區三坑國民小學            |                                                                                                                                                                                                                              | 建築物名稱 | 思源館                    |
| 填表人                 | 彭康助                     |                                                                                                                                                                                                                              | 填表日期  | 113.04.01              |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         |       | 建議處置方式                 |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 112 年 10 月 7 日)                                                                                                                       |       | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日 |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                        |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                        |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |       |                        |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       |                        |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |       |                        |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |       |                        |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |       |                        |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |       | 改善時間<br>__ 年 __ 月 __ 日 |

|         |                                     |                                                                                                                                                                    |                   |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 學校全銜    | 桃園市龍潭區三坑國民小學                        | 建築物名稱                                                                                                                                                              | 思源館               |
| 填表人     | 彭康助                                 | 填表日期                                                                                                                                                               | 113.04.01         |
| 項目      | 檢查要點                                | 檢查結果                                                                                                                                                               | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                           | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                     | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____)                                                                                   | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |

|                              |                    |                                                                                   |       |                                               |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 學校全銜                         | 桃園市龍潭區三坑國民小學       |                                                                                   | 建築物名稱 | 思源館                                           |
| 填表人                          | 彭康助                |                                                                                   | 填表日期  | 113.04.01                                     |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                              |       | 建議處置方式                                        |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是         |       | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（請加強固定）        |       | 改善時間<br>__年__月__日                             |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是               |       |                                               |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否：<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（思源館，管理人：王智瑩） |       | 112 年 8 月 1 日<br>起至<br>113 年 7 月 31<br>日止（預定） |
| 其他                           |                    |                                                                                   |       |                                               |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                   |       |                                               |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 複檢（__年__月__日）                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 組長（業務承辦人）                                                                           | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

附表 1.1 校園環境安全檢查表

|          |                                |                                                                                                              |                   |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 學校全銜     | 桃園市龍潭區三坑國民小學                   | 建築物名稱                                                                                                        | 教職員工宿舍            |
| 填表人      | 彭康助                            | 填表日期                                                                                                         | 113.04.01         |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：112年10月7日）                | 改善時間<br>113年3月22日 |
| 消防設備     | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：1支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |



| 學校全銜                | 桃園市龍潭區三坑國民小學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                                        | 教職員工宿舍                       |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 填表人                 | 彭康助                     | 填表日期                                                                                                                                                                                                                         | 113.04.01                    |
| 項目                  | 檢查要點                    | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                         | 建議處置方式                       |
|                     | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。   | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間: 112 年 10 月 7 日)                                                                                                                       | 改善時間<br>113 年 3 月 22 日       |
| 校舍建築物外觀             | 是否移位、傾斜、下陷。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |                              |
|                     | 外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   |                              |
| 伸縮縫或建築物間隔           | 寬度是否明顯改變。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                         |                              |
| 地下室                 | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。        | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                              | 無地下室                         |
| 樑柱、牆壁、樓地板 (含 1 樓地板) | 是否有裂縫。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |                              |
|                     | 混凝土保護層是否剝落。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                            |                              |
|                     | 是否有傾斜或穿透性開裂。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查, 建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                       |                              |
| 屋頂                  | 屋頂通道門是否變形。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                                   | 改善時間<br>____ 年 ____ 月 ____ 日 |

|         |                                     |                                                                                                                                                                    |       |                   |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 學校全銜    | 桃園市龍潭區三坑國民小學                        |                                                                                                                                                                    | 建築物名稱 | 教職員工宿舍            |
| 填表人     | 彭康助                                 |                                                                                                                                                                    | 填表日期  | 113.04.01         |
| 項目      | 檢查要點                                | 檢查結果                                                                                                                                                               |       | 建議處置方式            |
|         | 屋頂防水層表面是否損壞<br>(如長雜草等)。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                           | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) |       |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 建築物附屬設備 | 室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。                     | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (實驗室: _____)                                                                                   |       | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                    | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                         |       | 改善時間<br>__年__月__日 |



|                              |                    |                                                                                        |                                         |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 學校全銜                         | 桃園市龍潭區三坑國民小學       | 建築物名稱                                                                                  | 教職員工宿舍                                  |
| 填表人                          | 彭康助                | 填表日期                                                                                   | 113.04.01                               |
| 項目                           | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                   | 建議處置方式                                  |
|                              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是             | 改善時間<br>__年__月__日                       |
|                              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (請加強固定)            | 改善時間<br>__年__月__日                       |
|                              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                    |                                         |
|                              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否:<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (1F 廚房, 管理人: 黃振嬋) | 112 年 8 月 1 日起至<br>113 年 7 月 31 日止 (預定) |
| 其他                           |                    |                                                                                        |                                         |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |                    |                                                                                        |                                         |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 組長 (業務承辦人)                                                                          | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 複檢 (____年____月____日)                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 組長 (業務承辦人)                                                                          | 檢核人員                                                                                | 總務主任                                                                                 | 校長                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至真樓             |                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人                 | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|                     |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V    |       |                 |                 |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V    |       |                 |                 |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V    |       |                 |                 |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V    |       |                 |                 |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |      |       |                 |                 |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |      |       |                 |                 |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |      |       |                 |                 |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |      |       |                 |                 |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |      |       |                 |                 |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |       |                 |                 |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |      |       |                 |                 |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |       |                 |                 |

| 學校全銜 |                                  | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 至真樓       |  |
|------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 填表人  |                                  | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 113.04.01 |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|      |                                  | 完備           | 待改善 |                 |                 |           |  |
|      |                                  |              |     |                 |                 |           |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | V            |     |                 |                 |           |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。           | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V            |     |                 |                 |           |  |

| 學校全銜   | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至真樓                                                                                 |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 填表人    | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01                                                                           |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片)                                                                     | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備   | 待改善   |                                                                                     |                 |
|        | 園內擋水門是否正常使用。                      | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V    |       |                                                                                     |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      | 覆核人   |  |                 |

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至真樓             |                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人                 | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|                     |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V    |       |                 |                 |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V    |       |                 |                 |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V    |       |                 |                 |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V    |       |                 |                 |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |      |       |                 |                 |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |      |       |                 |                 |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |      |       |                 |                 |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |      |       |                 |                 |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |      |       |                 |                 |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |       |                 |                 |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |      |       |                 |                 |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |       |                 |                 |

| 學校全銜 | 桃園市龍潭區龍源國民小學                     | 建築物名稱 | 至真樓       |                 |                 |
|------|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|
| 填表人  | 彭康助                              | 填表日期  | 113.04.01 |                 |                 |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果  |           | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備    | 待改善       |                 |                 |
|      |                                  |       |           |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | V     |           |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | V     |           |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V     |           |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V     |           |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V     |           |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V     |           |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V     |           |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V     |           |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V     |           |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | V     |           |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | V     |           |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。              | V     |           |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V     |           |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。           | V     |           |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | V     |           |                 |                 |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V     |           |                 |                 |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V     |           |                 |                 |

| 學校全銜   | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至真樓                                                                                 |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 填表人    | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01                                                                           |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片)                                                                     | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備   | 待改善   |                                                                                     |                 |
|        | 園內擋水門是否正常使用。                      | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汎缺口。 | V    |       |                                                                                     |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      | 覆核人   |  |                 |



附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至善樓             |                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人                 | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|                     |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V    |       |                 |                 |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V    |       |                 |                 |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V    |       |                 |                 |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V    |       |                 |                 |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |      |       |                 |                 |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |      |       |                 |                 |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |      |       |                 |                 |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |      |       |                 |                 |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |      |       |                 |                 |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |       |                 |                 |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |      |       |                 |                 |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |       |                 |                 |

| 學校全銜 |                                  | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 至善樓       |  |
|------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 填表人  |                                  | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 113.04.01 |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|      |                                  | 完備           | 待改善 |                 |                 |           |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | V            |     |                 |                 |           |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。           | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     | V            |     |                 |                 |           |  |

| 學校全銜   | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 至善樓                                                                                 |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 填表人    | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01                                                                           |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片)                                                                     | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備   | 待改善   |                                                                                     |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V    |       |                                                                                     |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      | 覆核人   |  |                 |

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                |                                   | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 至美樓       |  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 填表人                 |                                   | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 111.04.01 |  |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|                     |                                   | 完備           | 待改善 |                 |                 |           |  |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V            |     |                 |                 |           |  |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V            |     |                 |                 |           |  |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V            |     |                 |                 |           |  |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |              |     |                 |                 |           |  |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |              |     |                 |                 |           |  |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |              |     |                 |                 |           |  |

| 學校全銜 |                                  | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 至美樓       |  |
|------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 填表人  |                                  | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 113.04.01 |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|      |                                  | 完備           | 待改善 |                 |                 |           |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | V            |     |                 |                 |           |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。           | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     | V            |     |                 |                 |           |  |

| 學校全銜   | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      | 建築物名稱 | 至美樓                                                                                 |                 |                 |
|--------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 填表人    | 彭康助                               | 填表日期  | 113.04.01                                                                           |                 |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果  |                                                                                     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備    | 待改善                                                                                 |                 |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V     |                                                                                     |                 |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V     |                                                                                     |                 |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V     |                                                                                     |                 |                 |
| 改善完成日期 |                                   | 覆核人   |  |                 |                 |

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 思源館             |                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人                 | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|                     |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V    |       |                 |                 |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V    |       |                 |                 |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V    |       |                 |                 |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V    |       |                 |                 |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |      |       |                 |                 |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |      |       |                 |                 |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |      |       |                 |                 |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |      |       |                 |                 |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |      |       |                 |                 |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |       |                 |                 |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |      |       |                 |                 |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |       |                 |                 |



| 學校全銜 |                                  | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 思源館       |  |
|------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 填表人  |                                  | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 113.04.01 |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|      |                                  | 完備           | 待改善 |                 |                 |           |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | V            |     |                 |                 |           |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V            |     |                 |                 |           |  |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。              | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。           | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V            |     |                 |                 |           |  |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     | 無            |     |                 |                 |           |  |

| 學校全銜   | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 思源館                                                                                 |                 |
|--------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 填表人    | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01                                                                           |                 |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片)                                                                     | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                   | 完備   | 待改善   |                                                                                     |                 |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V    |       |                                                                                     |                 |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V    |       |                                                                                     |                 |
| 改善完成日期 |                                   |      | 覆核人   |  |                 |

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜                | 桃園市龍潭區龍源國民小學                      |      | 建築物名稱 | 教職員工宿舍          |                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人                 | 彭康助                               |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目                  | 檢查要點                              | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|                     |                                   | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 門、窗                 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | V    |       |                 |                 |
|                     | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | V    |       |                 |                 |
|                     | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | V    |       |                 |                 |
| 天花板                 | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板有無漏水的現象。                       | V    |       |                 |                 |
|                     | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | V    |       |                 |                 |
| 地下室<br>(無地下室)       | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |      |       |                 |                 |
|                     | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |      |       |                 |                 |
|                     | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |      |       |                 |                 |
|                     | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |      |       |                 |                 |
|                     | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |      |       |                 |                 |
| 電梯、<br>電梯坑<br>(無電梯) | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |       |                 |                 |
|                     | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |      |       |                 |                 |
|                     | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |       |                 |                 |

| 學校全銜 | 桃園市龍潭區龍源國民小學                     |      | 建築物名稱 | 教職員工宿舍          |                 |
|------|----------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人  | 彭康助                              |      | 填表日期  | 113.04.01       |                 |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果 |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備   | 待改善   |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。               | V    |       |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常，未見積水。                   | V    |       |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | V    |       |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | V    |       |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | V    |       |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | V    |       |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | V    |       |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | V    |       |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | V    |       |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                  | V    |       |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                | V    |       |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。              | V    |       |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | V    |       |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。           | V    |       |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。            | V    |       |                 |                 |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | V    |       |                 |                 |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | V    |       |                 |                 |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     | 無    |       |                 |                 |

| 學校全銜   |                                   | 桃園市龍潭區龍源國民小學 |     | 建築物名稱           |                 | 教職員工宿舍                                                                              |  |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 填表人    |                                   | 彭康助          |     | 填表日期            |                 | 113.04.01                                                                           |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果         |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |                                                                                     |  |
|        |                                   | 完備           | 待改善 |                 |                 |                                                                                     |  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | V            |     |                 |                 |                                                                                     |  |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | V            |     |                 |                 |                                                                                     |  |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | V            |     |                 |                 |                                                                                     |  |
| 改善完成日期 |                                   |              |     | 覆核人             |                 |  |  |

附表 1.3 周邊坡地災害安全檢查表

| 填表人     |                     | 彭康助                    | 填表日期 | 113.04.01 |        |
|---------|---------------------|------------------------|------|-----------|--------|
| 檢查項目    | 檢查要點                | 檢查結果                   |      | 改善內容      | 改善完成日期 |
| 構造物設施徵兆 | 是否鄰近山崖邊緣。           | ■否 □是，距離山崖約__公尺        |      |           |        |
|         | 是否鄰近山凹溝谷處。          | ■否 □是，距離溝谷約__公尺        |      |           |        |
|         | 建築物周圍是否有地裂現象。       | ■否<br>□是，長度__公尺、寬度__公尺 |      |           |        |
|         | 建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。  | ■否 □是，沉陷深度約__公尺        |      |           |        |
| 地錨構造物   | 地錨錨頭是否有開裂現象。        | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 地錨錨頭是否有剝離現象。        | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 地錨是否發現鏽蝕現象。         | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
| 噴漿坡面構造物 | 噴漿坡面是否有龜裂現象。        | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 噴漿坡面是否有剝蝕現象。        | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
| 坡面徵兆    | 坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。 | ■否 □是，傾斜角度約__度         |      |           |        |
|         | 坡面是否出現新裂痕。          | ■否<br>□是，長度__公尺、寬度__公尺 |      |           |        |
|         | 坡面流水是否出現混濁現象。       | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 周圍坡面是否已有崩土。         | ■否 □是，體積約__立方公尺        |      |           |        |
|         | 周圍坡面是否已有不規則之位移現象。   | ■否 □是，沉陷深度約__公尺        |      |           |        |
| 路面徵兆    | 路面是否出現新裂縫。          | ■否<br>□是，長度__公尺、寬度__公尺 |      |           |        |
|         | 路面是否出現變形。           | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
| 排水系統徵兆  | 排水溝是否出現破裂。          | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 排水溝是否出現淤塞。          | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 排水溝是否出現漏水。          | ■否□輕微 □中度 □嚴重          |      |           |        |
|         | 排水系統是否錯動而造成排水不良。    | ■否□是，錯動距離約__立方公尺       |      |           |        |

| 填表人       |                           | 彭康助                                                                                                                       | 填表日期 | 113.04.01 |        |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 檢查項目      | 檢查要點                      | 檢查結果                                                                                                                      |      | 改善內容      | 改善完成日期 |
|           | 排水系統是否折斷而造成排水不良。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
| 沉沙及滯洪設施徵兆 | 沉砂池是否發生淤積或堵塞。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 滯洪池是否發生淤積或堵塞。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
| 道路邊坡徵兆    | 邊坡是否有異常滲水現象。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 邊坡坡面土壤是否有裸露現象。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 層狀 <input type="checkbox"/> 指狀 <input type="checkbox"/> 溝狀 |      |           |        |
|           | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分                                                |      |           |        |
|           | 建築物上方邊坡是否有落石現象。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。       | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分                                                |      |           |        |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有落石。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |           |        |

|        |                          |     |                                                                                       |      |  |                                                                                         |        |
|--------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 填表人    |                          | 彭康助 |                                                                                       | 填表日期 |  | 113.04.01                                                                               |        |
| 檢查項目   | 檢查要點                     |     | 檢查結果                                                                                  |      |  | 改善內容                                                                                    | 改善完成日期 |
| 其他     | 鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺 |      |  |                                                                                         |        |
| 改善完成日期 |                          |     |                                                                                       | 覆核人  |  | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">             事務組 黃姬嬋           </div> |        |



附表 1.4 災前整備及應變物品檢查表

| 填表人      |                                                | 彭康助  |     | 填表日期 |                 | 113.04.01 |  |
|----------|------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------|-----------|--|
| 項目       | 檢視注意要點                                         | 檢查結果 |     | 補強內容 | 補強完成日期<br>負責人簽名 |           |  |
|          |                                                | 完備   | 需補強 |      |                 |           |  |
| 門、窗      | 門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。                             | V    |     |      |                 |           |  |
| 緊急照明     | 更新不堪使用之電池。                                     | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 是否正常運作，故障立即維修。                                 | V    |     |      |                 |           |  |
| 貴重物品     | 將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品(如貴重儀器或教科書)等放置在高處。        | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。                            | V    |     |      |                 |           |  |
| 地下室      | 水流入口處備妥沙包或沙袋。                                  | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 測試擋(防)水閘門。                                     | V    |     |      |                 |           |  |
| 屋頂上或高處設施 | 鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。              | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 其他設施(如天線、擴音器等)，加強固定設施或先行拆卸。                    | V    |     |      |                 |           |  |
| 戶外       | 未固定之設施應加強固定或移至室內。                              | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 先行修剪樹木，加強樹木支撐固定工作。                             | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。                         | V    |     |      |                 |           |  |
| 工地       | 要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。                      | V    |     |      |                 |           |  |
|          | 派員檢查防颱措施。                                      | V    |     |      |                 |           |  |
| 擋土設施     | 校園內、外之駁坎、擋土牆及斜(山)坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。 | V    |     |      |                 |           |  |

| 填表人      |                                     | 彭康助  |     | 填表日期 |        | 113.04.01                                                                             |  |
|----------|-------------------------------------|------|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項目       | 檢視注意要點                              | 檢查結果 |     | 補強內容 | 補強完成日期 |                                                                                       |  |
|          |                                     | 完備   | 需補強 |      | 負責人簽名  |                                                                                       |  |
| 避難路線     | 清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。               | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
| 災害應變器材整備 | 項目與數量是否齊全。                          | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
|          | 放置位置確認。                             | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
|          | 損壞更新及補充（如電池）。                       | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
|          | 檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。 | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
| 災前網路通報   | 天然災害整備回報系統。                         | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
|          | 天然災害災損及停課通報系統。                      | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
| 其他       | 支援單位聯絡清冊資料確認。                       | V    |     |      |        |                                                                                       |  |
| 補強完成日期   |                                     |      |     | 覆核人  |        |  |  |

附表 1.5 環境衛生調查表

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 填表人    |                 | 彭康助                                                                                                                                                                                                                         | 填表日期 | 113.04.01 |
| 項目     | 檢查要點            | 檢查結果                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
| 基本資料   | 供電情形。           | <input type="checkbox"/> 無，緊急發電設備： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 有，供應時段： <u>24H</u>                                                                          |      |           |
|        | 通訊。             | <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 中斷，預計恢復日期：_____                                                                                                                                             |      |           |
|        | 醫療站。            | <input type="checkbox"/> 無，醫療替代方案： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 有，醫療用品： <input checked="" type="checkbox"/> 充足<br><input type="checkbox"/> 不足（尚需品項數目：_____） |      |           |
| 用水水質調查 | 自來水。            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，供應情況： <input checked="" type="checkbox"/> 充足 <input type="checkbox"/> 不足                                                                                   |      |           |
|        | 自來水目測澄清度水質檢驗結果。 | <input checked="" type="checkbox"/> 清澈 <input type="checkbox"/> 渾濁                                                                                                                                                          |      |           |
|        | 飲用水供應來源。        | <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 檢驗合格包裝水                                                                                                                                                    |      |           |
| 廁所設施   | 廁所（總共_____間）。   | 沖水： <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可（_____間）<br>消毒： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（_____間）                                                               |      |           |
|        | 廁所與食物處理的間距。     | <input checked="" type="checkbox"/> ≥20 公尺 <input type="checkbox"/> <20 公尺                                                                                                                                                  |      |           |
| 食物     | 煮食地點之清潔。        | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                           |      |           |
| 病媒狀況調查 | 蚊蟲叮人狀況。         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                      |      |           |
|        | 環境中蒼蠅狀況。        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                      |      |           |
|        | 環境中蟑螂狀況。        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                      |      |           |
|        | 環境中老鼠狀況。        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                                                      |      |           |
| 環境品質   | 垃圾處清運情形。        | <input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散<br><input type="checkbox"/> 無，消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 有，多久清運一次： <u>每日</u>       |      |           |
|        | 環境消毒。           | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，多久消毒一次： <u>每周一次</u>                                                                                                                                        |      |           |
|        | 廢棄物清運處理情形。      | <input type="checkbox"/> 無，消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 有，預計清運結束日期： <u>每日</u>                                                                           |      |           |

簽 於 總務處

日期：113年3月28日

主旨：有關擬定本校112學年度校園防災計畫書一案，陳請鈞長核示。

說明：

一、請各處室主任及家長會長審閱，並就計畫中尚需修正之處，告知總務主任修正補充。

二、本計畫核可後，上傳至教育部防災資訊網，俾利教職員生及家長瞭解計畫內容。

擬辦：奉 鈞長核可後，據以辦理。

會辦單位：教導處、輔導室、幼兒園、本校家長會彭會長兆佐

第一層決行

| 承辦機關（單位）                     | 會辦機關（單位）<br>（如簽稿會核單）                                                                                                             | 核稿 | 決行                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| <b>總務彭康助</b><br>0428<br>1530 | <b>教導卓慶彬</b><br>0428<br>1410<br><b>輔導室邱欣怡</b><br>0428<br>1300<br><b>教師李彥儒</b><br>0408<br>1405<br>家長會長<br><b>彭兆佐</b> 0329<br>1045 |    | <b>龍潭國民小學陳梅蓉</b> 0408<br>校長 1620 |

校對兼發文：

監印：



\*1130002068\*